

Схема и детали сборки станка листогибочного модели «КОРВЕТ 501»

Схема сборки «КОРВЕТ 501»




Рис. 1

Детали сборки «КОРВЕТ 501» (Рис. 1)

*- номер позиции на схеме сборки

№*	Код	Наименование детали
1	131526	Стойка
2	131527	Плита неподвижная
3	131528	Планка прижимная
4	131529	Плита подвижная
5	131530	Кронштейн
6	131531	Ручка
7	131532	Рукоятка